

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по паспортизации ОСИ
директор колледжа

Е.С. Шелест
« 07 » сентября 2017 года.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания»
- 1.2. Адрес объекта: 680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 3254,9 кв.м.
 - часть здания на 1 этаже, 1055,3 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка: 17037 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1969, капитальный ремонт не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015 г., капитального- 2015 -2016 г.г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» (КГБ ПОУ ХКОТ СО)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 680007, г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность по программам среднего профессионального образования
- 2.3 Форма оказания услуг: очная и дистанционная по адаптированным программам обучения
- 2.4. Категория обслуживаемого населения условия доступности предусматривают предоставление услуг всем категориям инвалидов и других МПН

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Автобусы №№ 25,29,33,107, трамваи №№ 1, 7, 8, маршрутные такси №№ 89,72.
Остановка «Индустриальный колледж».

Маршрут движения №1 – со стороны Южного округа: по регулируемому пешеходному переходу перейти проезжую часть ул. Волочаевской и вдоль неё двигаться по тротуару в сторону ул. Оборонной, далее по регулируемому пешеходному переходу пересечь ул. Оборонную до здания учебного корпуса.

Маршрут движения №2- со стороны центрального округа: от остановки «Индустриальный колледж» двигаясь по выделенному тротуару вдоль улицы Волочаевской, пересечь по регулируемому пешеходному переходу улицу Оборонную до здания учебного корпуса. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: маршрут №1-115 м, маршрут № 2-128 м.

3.2.2 время движения (пешком): маршрут №1- 6 мин, маршрут № 2-7 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) - да

3.2.4 Перекрестки: регулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (бордюры высотой более 160 мм имеют съезды для беспрепятственного движения на инвалидном кресле-коляске, выбоины и трещины в асфальтовом покрытии отсутствуют).

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	Б
5.	с нарушениями слуха	Б

* - указывается один из вариантов: «А» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативных документов в области проектирования и строительства по всем функциональным зонам и всем критериям доступности), «Б» (объект, на котором выполнены требования действующих нормативов по основным функциональным зонам, которые обеспечивают достижение мест целевого посещения здания (объекта). При этом, приемлемым вариантом является организация специально выделенного пути и мест обслуживания, специальных участков для обслуживания маломобильных групп населения), «ДУ» (После исполнения организационного решения об альтернативной форме обслуживания (при обеспечении доступа с помощью постороннего лица, в том числе сотрудника учреждения, так и иным путем: дистанционно, на дому, в другом учреждении, на другом объекте данного учреждения и др.) объект признается **условно доступным**. Такое же решение может быть принято в случае выявления на объекте параметров структурно-функциональных элементов (например, наклон пандуса на входе, продольный или поперечный уклон на пути движения и т.п.), не соответствующих требованиям СНиП и СП, которые после согласования с потребителем (с общественными организациями инвалидов) могут быть приняты как приемлемые.), «ВНД» (в случае неисполнения требований нормативных документов в области проектирования и строительства (требований доступности) для МГН объект должен быть признан **временно недоступным** – до принятия решения об обустройстве и его исполнения, либо до организации альтернативной формы обслуживания маломобильных групп населения)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП (КО,Г,У) ДУ (С)		№ 1-10
2	Вход (входы) в здание	ДП	№1	№ 12,15,16,18,19,20,21
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП	на плане №2	№ 22,23,26,27,
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	№ 1,5,8,3, 2 на плане №2	№ 28,29,30,31,32,33,34
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	№ 8 на плане №2	№ 34,35,36,37,38
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	На всех зонах	Фото № 39,36,24,15,24
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП (К,О,Г,У) ДУ (С)	№№ 1,2 на плане	№ 1-10

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Территория, прилегающая к зданию (участок) - недоступна для слепых и слабовидящих, т.к. отсутствует информационная поддержка на маршрутах движения (нет возможности ориентироваться), доступна полностью для глухих и слабослышащих, умственно отсталых, т.к. не требует дополнительного дооборудования, доступна частично для инвалидов колясочников и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, т.к. нарушения требований доступности незначительны и не создают непреодолимых барьеров для самостоятельного передвижения.

Вход (входы) в здание доступен полностью для глухих и слабослышащих, умственно отсталых, т.к. зона соответствует критериям доступности и не требует дооборудования к потребностям данной категории инвалидов. Вход в здание временно недоступен для инвалидов – колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, т.к. их передвижение на данном участке невозможно самостоятельно, вызвать специалиста не возможно (отсутствует кнопка вызова)

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) Доступна полностью для глухих и слабослышащих, умственно отсталых, т.к. она соответствует критериям доступ-

ности и не требует дооборудования к потребностям данной категории. Доступна частично для инвалидов колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, т.к. нарушения требований доступности незначительны и не создают непреодолимых барьеров для данной категории инвалидов.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) временно недоступна для всех категорий инвалидов и МГН

Санитарно-гигиенические помещения санитарно-гигиенические помещения временно недоступны для инвалидов колясочников, инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, т.к. нет возможности ее использовать как самостоятельно так и с помощью специалиста, доступна частично для слепых и слабовидящих и для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, т.к. требования к доступности нарушены незначительно и не представляют для них непреодолимого препятствия, доступна полностью для умственно отсталых и глухих и слабослышащих, т.к. условия доступности не требуют дооборудования зоны для данной категории инвалидов.

Система информации и связи (на всех зонах) зона временно недоступна для слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих, т.к. они не имеют возможности ориентироваться на объекте, доступна частично избирательно для колясочников, опорников и умственно отсталых, т.к. нарушения требований доступности для данных категорий инвалидов незначительны и не создают непреодолимых барьеров для данной категории граждан.

Пути движения к объекту (от остановки транспорта) недоступны для слепых и слабовидящих, т.к. отсутствует информационная поддержка на маршрутах движения (нет возможности ориентироваться), доступны полностью для глухих и слабослышащих, умственно отсталых, т.к. не требует дополнительного дооборудования, доступны частично для инвалидов - колясочников и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, т.к. нарушения требований доступности не значительны и не создают непреодолимых барьеров для самостоятельного передвижения.

Объект социальной инфраструктуры КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий по результатам обследования является временно недоступным для всех категорий инвалидов и других МГН.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Не требуется
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не требуется
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не требуется
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2019 годы в рамках исполнения Плана адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: создание условий для обучения студентов, передвигающихся на коляске, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих, глухих и слабослышащих и других маломобильных групп населения по типу «Б»- обучение будет организовано дистанционно по программам подготовки по специальностям:

030912 Право и организация социального обеспечения;

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), углубленная подготовка по направлению «Налогообложение»;

230113 Компьютерные системы и комплексы.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): доступно полностью всем (ДП-В)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на комиссии.

4.4.2. Согласование с надзорными органами в сфере проектирования и строительства.

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта).

4.4.5. Другое _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: (наименование сайта, портала) – <http://zhit-vmteste>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 2 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 3 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
7. План функционально-планировочного элемента Здания (1 этаж), схема движения инвалидов и МГН	на 1 л.
9. Результаты фотофиксации на объекте	на 33 л.
10. Паспорт БТИ	на 19 л.
11. Схема маршрута движения к колледжу	на 1 л.
13. План прилегающей территории	на 1 л.

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:
Директор колледжа _____ Е.С. Шелест

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Комиссия по проведению обследования доступности КГБ ПОУ ХКОТСО для МГН и инвалидов

(название комиссии, утверждающей паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры)

Члены комиссии:

Заместитель директора по АХР Веретенников С.А.

(Должность, Ф.И.О.)
Социальный педагог Ключах И.В.

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)
Заведующая хозяйством Березкина Е.А.
 (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Заместитель председателя Хабаровской краевой организации
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» А.С. Верещагин
 (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Хабаровской краевой организации
Всероссийского общества глухих О.В. Свионтковская
 (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Председатель Хабаровской региональной общественной
Организации Всероссийского общества слепых Е.А. Зенкина
 (Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)



Приложение 1
к Акту обследования к паспорту доступности от « 06 » апреля 2015 г.

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
КГБ ПОУ ХКОТ СО
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 1
(административный корпус)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвали- да (катего- рия)	Содержа- ние	Виды ра- бот
1.1	Вход (входы) на террито- рию	есть		1,2,3,4 5, 6, 7, 8,9	Остановка №1 (путь следования из Южного микрорайона) Линия безопасности, навес отсутствуют. Ширина остановочной площадки 1,17 м. Остановка № 2 (путь следования из Центрального района) Навес и линия безопасности отсутствуют. Ширина остановочной площадки 3,37 м Схемы движения к объекту отсутствуют на обеих остановках и маршрутах № 1 и №2	К,О,С К,О,Г	1. Установить навес над остановочными площадками. 2. Нанести линию безопасности на остановочные площадки. 3. Установить на остановках схемы движения к объекту.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		5,6,7,8 ,9,10	Маршрут движения не обозначен	К,О,С	1. Обозначить маршрут знаками и табличками.	Текущий ремонт

1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			Отсутствие информационных знаков, указателей	К,О,С,Г	Привести в соответствие	Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участку) КГБ ПОУ ХКОТСО	ДУ (С) ДП- В (К, О, Г, У)		1-10	Ремонт (текущий)

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория прилегающая к зданию колледжа **недоступна** для слепых и слабовидящих, т.к. отсутствует информационная поддержка на маршрутах движения (нет возможности ориентироваться), **доступна полностью** для глухих и слабослышащих, умственно отсталых, т.к. не требует дополнительного дооборудования, **доступна частично** для инвалидов колясочников и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, т.к. нарушения требований доступности не значительны и не создают непреодолимых барьеров для самостоятельного передвижения.

Приложение 2
к Акту обследования к паспорту доступности от « 06 » апреля 2015 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

КГБ ПОУ ХКОТСО
г. Хабаровск, ул. Волочаевская,1
(административный корпус)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		11,12	Замечаний нет			Не требуется
2.2	Пандус (наружный)	есть		13,14	Замечаний нет			Не требуется
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		15	Замечаний нет			Не требуется
2.4	Дверь (входная)			16	Замечаний нет			Не требуется
2.5	Тамбур			15,17	Замечаний нет			Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне			11-17	Замечаний нет			Не требуется

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДПВ		11-17	Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание доступен полностью для всех категорий инвалидов и МГН, т.к. зона соответствует критериям доступности и не требует дооборудования к потребностям инвалидов.

Приложение 3
к Акту обследования к паспорту доступности от « » сентября 2017 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

КГБ ПОУ ХКОТ СО

г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 1
(административный корпус)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (кате- го-рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вести- бюль, зона ожи- дания, галерея, балкон)	есть		18,19, 20, 21	Замечаний нет			Не требу- ется
3.2	Лестница (внут- ри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажир- ский (или подъ- емник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть			Замечаний нет			Не требу- ется
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безо- пасности)	есть			Замечаний нет			Не требу- ется
	ОБЩИЕ требо- вания к зоне				Замечаний нет			Не требу- ется

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зо- ны	Состояние доступно- сти* (к пункту 3.4 Акта об- следования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обсле- дования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) КГБ ПОУ ХКОТ СО	ДПВ	1,2,3,5,8 на плане 2	18-29	Не требуется

--	--	--	--	--

Комментарий к заключению: зона пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

Доступна полностью для всех категорий инвалидов и МГН, т.к. она соответствует критериям доступности и не требует дооборудования к потребностям инвалидов.

Приложение 4
к Акту обследования к паспорту доступности от « » сентября 2017 г.

И Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

КГБ ПОУ ХКОТ СО

г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 1
(административный корпус)

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	5	24	Замечаний нет			Не требуется

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого посещения объекта	ДП-В	5	24	Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарии к заключению: Зона целевого посещения объекта доступна полностью для всех категорий инвалидов и МГН, т.к. она соответствует критериям доступности и не требует дооборудования к потребностям инвалидов.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
КГБ ПОУ ХКОТ СО
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 1
(административный корпус)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	8 на плане 2	31, 32, 30	Замечаний нет			Не требуется
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	8 на плане 2	30,31,32	Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения доступны полностью для всех категорий инвалидов и МГН, т.к. они соответствуют критериям доступности и не требуют дооборудования к потребностям инвалидов.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте (на всех зонах)
КГБ ПОУ ХКОТ СО
г. Хабаровск, ул. Волочаевская, 1
(административный корпус)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть			Замечаний нет			Не требуется
6.2	Акустические средства	есть			Замечаний нет			Не требуется
6.3	Тактильные средства	есть			Замечаний нет			Не требуется
	ОБЩИЕ требования к зоне				Замечаний нет			Не требуется

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДП-В			Не требуется

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона доступна полностью для всех категорий инвалидов и МГН, т.к. она соответствует критериям доступности и не требует дооборудования к потребностям инвалидов.